

Podmínky lakování práškovou barvou

Povrch:

- Čistý bez koroze, bez extrémních mastnot – silikonu se neumíme účinně zbavit
- Bez staré barvy – pískování máme zajištěno,
- U donesených opískovaných předmětů a věcí s původní barvou, která se bude přelakovávat, nemůžeme zaručit 100% výsledek – nebude uznávána reklamace. Je to z důvodu neznámého stavu opískované věci a možné reakce původní barvy na nový přelak – vady, změna odstínu či matovosti, vybublání sajrajtu v materiálu apod.
- Hluboké škrábance, vyžrané, či vykorodované díry v materiálu zůstanou znatelné, barva není zalévací – kopíruje povrch
- Již opískované předměty chránit před případným znečištěním (ne do tkanin) – nesahat bez rukavic – otisky se rády ukáží po nalakování
- Veškeré barevné fixy které se používají k značení a nebudou smazány se velmi rády zvýrazní po nalakování zejména světlými odstíny barev. Některé fixy, zejména červené, prolezou skrz barvu i po předchozím očištění.
- Věci po „opravě“ sprejem nelze přelakovat bez opískování – sprej v peci vybublá a znehodnotí povrch

Rozměry:

Maximální rozměry lakovaných dílů jsou: d * v * š (mm) 3000 * 1500 * 750

Co lze napráškovat:

- Povrchově upravovat lze materiály odolávající teplotě 200°C a jsou vodivé
- Předměty které lze nějak zavěsit – malé dírky na vhodném místě, u dlouhých předmětů na obou koncích

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme.